
Pt / PTO
PTO / SRO
SRO / BTO
BTO / Pt
1.0
0.5
0.0
-0.5
Z*
Ti
Pb
O2
O1
Ti
Ba
O2
O1